



# BLITZ-INFO

---

## **Alfa Romeo 159 (Typ 939) Alle Modelle bis VIN 7097552**

### **ESP- Kontrolllampe leuchtet Fehlercode C1275 ABS-Magnetventil**

Wird oben genannter Fehlercode im Zusammenhang mit einer leuchtenden ABS-Kontrolllampe festgestellt, kann eine mögliche Ursache eine fehlerhafte Softwareauswertung im Steuergerät sein. Überprüfen Sie in diesem Fall zunächst die Spannungsversorgung und die Peripherie des ABS/ESP-Systems. Sollten alle Prüfergebnisse den Vorgaben entsprechen, ersetzen Sie das ABS/ESP-Steuergerät.

### **Reparaturhinweis**

In einigen Fällen besteht die Möglichkeit die Software zu aktualisieren. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an einen autorisierten Vertragshändler.