



BLITZ-INFO

Citroen

C4

Alle Modelle bis Baujahr 04/2007

Selbstständiges Lösen des Handbremshebels

Bei einigen Fahrzeugen kann es dazu kommen das sich der Handbremshebel nach dem Anziehen selbstständig löst.

Ursache dafür sind verschlissene Bauteile in der Arretierungsmechanik.

Reparaturhinweis

Die defekten Bauteile können nicht einzeln ersetzt werden. Im Schadenfall ist die gesamte Handbremshebel-Einheit zu ersetzen.